



16 juillet 2007

Recommandations concernant les neurostimulateurs Interstim et Interstim II - société Medtronic

L'AFSSAPS a été informée le 10/07/2007 de recommandations concernant les neurostimulateurs Interstim et Interstim II effectuées par la société Medtronic le 10/07/2007 suite à des anomalies de logiciel.

Les établissements de santé concernés par ces recommandations, en France, ont reçu le courrier ci-joint.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

Cette information concerne les Directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux médecins implantateurs et suiveurs.

Code nomenclature :

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>