



15 mai 2007

Action corrective concernant les échographes HD11 - Philips

En accord avec l'AFSSAPS, la société Philips a informé le 11/05/2007 les utilisateurs des échographes HD11 d'une action corrective suite à la détection, lors de tests en usine, d'un problème logiciel.

Les établissements de santé concernés par cette action, en France, ont reçu le courrier [c](#) à l'attention des directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services concernés.

Les autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

Code nomenclature : 06001

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>