



11 mars 2002

Courrier d'informations complémentaires relatives au retrait des pompes à perfusion Provider 5500, envoyé par la société ABBOTT aux établissements utilisateurs de ce dispositif.

Par courrier du 8 février 2002, la société ABBOTT a informé l'ensemble des utilisateurs de pompes à perfusion Provider 5500 que celles-ci ne devaient plus être utilisées à compter du 31 mars 2002.

A la demande de l'AFSSAPS et suite à une réunion le 15 février 2002 avec les représentants de la société ABBOTT, celle-ci a adressé aux directeurs d'établissements, correspondants de matériovigilance et responsables des services biomédicaux des établissements concernés, un courrier d'informations complémentaires mentionnant notamment que la date d'**arrêt d'utilisation est reportée au 30 septembre 2002**.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle.

Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

<http://www.hosmat.fr>