



14 janvier 2002

**Alerte moniteurs de surveillance DASH 2000 et DASH 3000 GE Medical Systems :  
perte d'alarme sonore nécessitant une intervention technique**

Alerte n° : DM 02 / C 01

Un défaut de logiciel sur les moniteurs de surveillance DASH 2000 et 3000 distribués avant le 19 décembre 2000 a été identifié en janvier 2001. Les utilisateurs ont été informés mais il reste aujourd'hui 8 moniteurs non localisés dont les références sont les suivantes :

**DASH 2000** : N de série : 101017477 - 101024000 - 101063059

**DASH 3000** : N de série : C0DJ2012G - J9DJ0519G - G0DJ3632G L9DJ0935G  
- M0DJ5950G

Les moniteurs DASH n'émettront **plus d'alarmes sonores** lorsque le compteur d'utilisation sur secteur ou sur batteries du moniteur franchira 414 jours. Le DASH continuera néanmoins à afficher visuellement les alarmes et la station centrale continuera à émettre des alarmes sonores et visuelles.

La date exacte de la mise en défaut dépend de l'utilisation du moniteur mais ne sera pas inférieure à 414 jours depuis l'installation initiale de l'équipement. Les établissements de santé possédant l'un des moniteurs référencés ci-dessus doivent demander une intervention immédiate afin de prévenir la perte des alarmes sonores.

**CONTACTER en URGENCE "GE MEDICAL SYSTEMS"** au 01 41 84 58 39.

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle.

Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site : <http://www.hosmat.fr>