



25 mars 2002

Alerte concernant 11 défibrillateurs Responder 3000 GE Medical Systems non localisés à ce jour, dont la partie stimulation doit être mise à jour.

Les utilisateurs concernés par la mise à jour de la partie stimulation du défibrillateur Responder 3000 ont été informés par courrier le 18 Décembre 2001. Aujourd'hui 11 des défibrillateurs concernés par cette mesure n'ont pu être localisés.

En conséquence une alerte à l'attention des établissements de santé (directeurs d'établissement de santé et correspondants de matériovigilance) est diffusée en utilisant le système de télécopie VIAFAX.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle.

Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

<http://www.hosmat.fr>