



24 juillet 2002

## Retrait de lots du kit de surveillance de pression de la société BECTON DICKINSON

La société BECTON DICKINSON retire du marché le lot 109101 de la référence 686363 et les lots 107521 et 109198 de la référence 687162 du dispositif médical "kit de surveillance de pression BD DTX Plus" suite à une défaillance possible de la fixation entre la tubulure et les connexions Luer-Lock pouvant entraîner le détachement de la tubulure avec un risque important en terme de conséquences cliniques.

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

<http://www.hosmat.fr>