



14 avril 2003

Courrier envoyé par la société Abbott rappelant aux établissements utilisateurs de tubulures pour pompe GEMSTAR références 13262, 13268, 13271 et 13273 l'utilisation adéquate de ces dispositifs.

En accord avec l'AFSSAPS, la société Abbott, suite à plusieurs incidents de matériovigilance, a décidé de rappeler les conditions d'utilisation des tubulures pour pompe GEMSTAR références 13262, 13268, 13271 et 13273, et a adressé le 11 avril 2003, le courrier aux directeurs, pharmaciens et correspondants de matériovigilance des 171 établissements de santé et prestataires de dispositifs médicaux concernés.

Voir ci-joints :

- 1/ Étiquettes de mise en garde
- 2/ Schéma d'installation ref. 13262
- 3/ Schéma d'installation ref. 13168 - 13271 - 13273

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>