



29 août 2003

Rappel des vis de contention Caspar référence FF 905 SB de la société B-Braun Aesculap

La société B-Braun Aesculap a informé l'AFSSAPS le 06 août 2003 qu'elle procédait au rappel de quatre références de vis de contention Caspar, suite à la découverte d'une possible perte de stérilité de ces dispositifs due à une détérioration de leur emballage.

Les références rappelées sont :

FF 904 SB, lots n 51178772, 51183381, 81228436, 81230684 ;
FF 905 SB, lots n 51176439, 51185061, 81224373, 81225979, 81227161,
81230937, 81232034, 81232035 ;
FF 909 SB, lot n 51183380 ;
FF 912 SB, lots n 51172034, 51179282, 51179970, 81231467.

La société B-Braun n'a distribué en France que la référence FF 905 SB et a averti les cinq centres utilisateurs concernés du rappel initié au moyen du courrier .

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>