



15 mars 2004

Retrait de raccords équipant des rampes haute pression des centrales d'air médical

Il a été détecté par les services techniques d'AGA Médical un cas de fissure sur un raccord en laiton équipant une rampe haute pression de centrale de distribution d'air médical gazeux. La société CAHOUET, fabricant de ces raccords, procède au retrait des pièces jugées potentiellement défectueuses.

Les rampes concernées sont les suivantes: référence CAHOUET / AGA Médical

- rampe portée air médical - 1 bouteille VL2135B / R612387
- rampe murale air médical - 2 bouteilles VL2231A / R612388
- rampe murale air médical - 3 bouteilles VL2316A / R612389

Les numéros de série 64294 à 98, 64444 à 47, 65828 à 31, 66238 à 41, 66386 à 87, 66390 à 91, 77176 à 78, 77349 à 50 correspondent à des livraisons entre avril et octobre 2003.

Ces raccords vont être remplacés dans les meilleurs délais par le personnel habilité de la société AGA Médical qui a informé le 6 mars les établissements concernés.

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.hosmat.fr>