



19 avril 2004

Retrait de tous les lots du dispositif médical THERMOVAL RAPID des Laboratoires Paul HARTMANN

En accord avec l'AFSSAPS, les laboratoires Paul Hartmann ont décidé de procéder à la suspension de la commercialisation et de retirer du marché tous les lots du dispositif médical THERMOVAL RAPID, thermomètre électronique (réf. 925033).

En effet, en cas d'utilisation à proximité d'appareils électriques émettant des champs électrostatiques, le microprocesseur du thermomètre peut être endommagé, ce qui peut avoir comme conséquence l'affichage de températures erronées (températures trop basses).

Les 33 officines destinataires des lots ont été informées directement de ce rappel par le courrier.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>