



2 septembre 2005

## **Information FUJI Medical Systemes France concernant la saisie manuelle sur PC Badgeur**

En accord avec l'AFSSAPS, la société Fuji Médical Systèmes France a diffusé le 31/08/2005 une information relative au système de saisie manuelle des patients par "PC Badgeurs" associé à une station de lecteur de plaques radiologiques Netpix. Dans le cadre du non respect du manuel utilisateur et en l'absence de système d'information radiologique (RIS) ou d'un système de gestion automatisée de l'IPP, cette configuration peut présenter un risque de mélange de dossiers patients.

Les établissements de santé concernés par les recommandations en France, ont reçu le courrier à l'attention des Directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services de radiologie et aux services concernés. Il est accompagné d'une affiche destinée aux utilisateurs de "PC Badgeurs".

Seule la France est concernée.

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.hosmat.fr>