



30 novembre 2005

Retrait de lots de kits BD Perisafe et Durasafe de la société BECTON DICKINSON

La société BECTON DICKINSON a retiré du marché le 28 novembre 2005 les références et les lots précisés en annexe des dispositifs médicaux dénommés "kits BD Perisafe et kits BD Durasafe" suite à certains lots de connecteurs défectueux contenus dans ces kits et pouvant entraîner un problème de vissage.

Ces kits sont des dispositifs pour anesthésie péridurale.

La société a prévenu directement les destinataires des lots incriminés à l'aide du message [ci-joint](#) validé par l'AFSSAPS.

Cette information s'adresse aux directeurs d'établissements de santé, aux pharmaciens et aux correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion, le cas échéant aux services concernés.

Les autorités compétentes européennes concernées sont informées de cette mesure par le fabricant.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.materiovigilance.org>