



9 juin 2005

Recommandations relatives au remplacement des sondes de Gastrostomie Percutanée Endoscopique (GPE)

Alerte n° : DM-RECO 05/03

L'AFSSAPS a diffusé le 9 juin 2005 des recommandations relatives au remplacement des dispositifs de Gastrostomie Percutanée Endoscopique (GPE) suite à des signalements d'incidents graves déclarés en matériovigilance survenant notamment lors du retrait de la sonde de GPE et de la pose de la sonde de remplacement. L'utilisation de ces dispositifs suppose notamment de se conformer aux instructions des fabricants.

Cette information a été adressée aux directeurs d'établissements de santé et aux correspondants locaux de matériovigilance, pour diffusion aux services concernés

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>