



28 septembre 2005

Retrait de lot de dispositif de lavage pour récupérateur de sang autologue Haemonetics

La société Haemonetics France a retiré du marché le 23 septembre 2005 le lot QQ05045 du dispositif médical dénommé "dispositif de lavage pour récupérateur de sang autologue Haemolite2+, référence 193E suite à des incidents dus à un défaut de collage de la ligne de pompe.

La société a prévenu directement les destinataires du lot incriminé à l'aide du message validé par l'AFSSAPS.

Cette information s'adresse aux directeurs d'établissements de santé et aux correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion, le cas échéant aux services concernés.

Les autorités compétentes européennes concernées sont informées de cette mesure par le fabricant.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>