



6 avril 2006

Recommandations d'utilisation concernant des lithotriteurs à ultrasons LUS/LUS2 - société Olympus

L'AFSSAPS a été informée de la diffusion par la société Olympus le 03/04/2006 d'une recommandation d'utilisation concernant des lithotriteurs à ultrasons LUS/LUS-2 suite à la survenue d'un incident grave aux Etats-Unis causé par une erreur de montage de ce type de dispositif.

Les établissements de santé concernés par cette recommandation, en France, ont reçu le courrier .

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

Cette information concerne les Directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services concernés.

Code nomenclature : 44602

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>