



21 juillet 2006

Informations concernant les laveurs-désinfecteurs d'endoscope Fibro-cleaner-Lancer

En accord avec l'AFSSAPS, la société Lancer a informé le 20/07/2006 les utilisateurs du fibro-cleaner d'une action d'information à ses clients suite à un incident de matériovigilance dû à une erreur lors de l'autoapprentissage d'un endoscope nouvellement mis en service.

Les établissements de santé concernés par ces recommandations, en France, ont reçu le courrier à l'attention des Directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance, pour diffusion aux services concernés.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

Code nomenclature :

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>