



26 juillet 2006

## **Retrait de lots du DM Guides interventionnels périphériques 0.018 Cordis - Société CORDIS**

La société CORDIS a retiré du marché le 25/07/2006 les lots précisés dans le message ci-joint du dispositif médical dénommé Guides interventionnels périphériques 0.018 Cordis (SV-5 et SV-8) suite à la mise en évidence d'une possibilité de fracture de l'extrémité, pouvant mener à une séparation de l'extrémité du guide.

La société a prévenu directement les destinataires du lot incriminé à l'aide du message validé par l'AFSSAPS.

Cette information s'adresse aux directeurs d'établissements de santé et aux correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion, le cas échéant aux services concernés.

Les autorités compétentes européennes concernées sont informées de cette mesure par le fabricant .

### **Code nomenclature :**

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.hosmat.fr>