



30 janvier 2006

Retrait de lots de diffuseur portable Easypump distribué par B.Braun Medical

La société B.Braun Medical retire du marché, sur demande du fabricant I-Flow Corporation, les références et les lots précisés ci-après, du dispositif médical dénommé "Easypump" suite à un signalement d'une erreur de lot et de référence sur le conditionnement primaire.

Les références et les lots concernés sont :

- Easypump ST 100-1 (boîte de 10) référence 4434350 lot 562791
- Easypump LT 60-24 (boîte de 1) référence 4434367 lot 562857

La société a prévenu directement les destinataires concernés à l'aide du message validé par l'AFSSAPS.

Cette information s'adresse aux directeurs d'établissements de santé et aux correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion, le cas échéant aux services concernés.

Ce rappel ne concerne que la France.

Code nomenclature :

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>