



25 août 2006

Information concernant le nécessaire Paclitaxel avec prise d'air VMC9627 de la société BAXTER

En accord avec l'AFSSAPS, la société Baxter a diffusé le 23 août 2006 aux utilisateurs du nécessaire Paclitaxel VMC9627 des recommandations d'utilisation, suite à l'identification d'un risque de déconnexions et de fuites.

Les établissements de santé concernés par ces recommandations, en France, ont reçu le courrier à l'attention des Directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services concernés.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

Code nomenclature : 05306

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>