



6 avril 2007

Recommandations sur la perfusion de Flolan® avec les pompes à perfusion Cadd Legacy - SMITHS

En accord avec l'AFSSAPS, la société Smiths Medical a informé le 4 avril 2007 les prestataires distribuant des pompes à perfusion Cadd Legacy de recommandations d'utilisation de certains lots de cassettes suite à des cas d'obstruction de cathéters veineux survenus pendant la perfusion de Flolan®.

Les prestataires concernés par cette recommandation, en France ont reçu le courrier [ci-joint](#).

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par l'autorité compétente suédoise.

Code nomenclature : 32404

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.materiovigilance.org>