



10 juillet 2007

## **Rappel de lots de sutures CAPIO distribuées par BOSTON Scientific**

La société BOSTON Scientific a retiré du marché le 6 juillet 2007 les lots et les références précisés dans le message en annexe, du dispositif médical dénommé "sutures CAPIO" fabriquées par la société TELEFLEX Medical suite à un risque de cassure précoce de la suture et de détachement de l'aiguille fuselée.

La société a prévenu directement les destinataires des lots incriminés à l'aide du message

Cette information s'adresse aux directeurs d'établissements de santé et aux correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion, le cas échéant, aux services concernés.

Les autorités compétentes européennes concernées sont informées de cette mesure par le distributeur.

### **Code nomenclature :**

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.hosmat.fr>