



20 juillet 2007

Information d'utilisation des sets de drainage sus-pubien CURITY - Société Tyco

En accord avec l'AFSSAPS, la société Tyco a informé le 18/07/07 les utilisateurs de sets de drainage sus-pubien CURITY, d'une erreur portant sur le volume de gonflage indiqué dans la notice d'utilisation.

Les établissements de santé concernés ont reçu le courrier [ci-joint](#) à l'attention des Directeurs d'établissements de santé, correspondants locaux de matériovigilance et pharmaciens pour diffusion aux services concernés.

Code nomenclature :

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>