



16 mai 2007

Recommandations concernant le réchauffeur de perfusion Level One - Smiths

En accord avec l'AFSSAPS, la société Smiths Medical a informé le 14 mai 2007 les utilisateurs de réchauffeurs de perfusion/ transfusion Level One (H1025 - H1200) de recommandations d'utilisation suite à des cas de fuite de sang dans le réservoir du réchauffeur.

Les établissements de santé concernés par les recommandations, en France ont reçu le courrier à l'attention des directeurs d'établissements et correspondants de matériovigilance.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par l'autorité compétente allemande.

Code nomenclature : 32410

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>