



12 février 2002

## **Lecteurs de glycémie One Touch Profile de la société Lifescan DIV 02 / B05**

Suite à l'augmentation, au niveau mondial, des plaintes clients concernant un défaut d'affichage de l'écran des lecteurs de glycémie One Touch Profile en service depuis plus de 2 ans et demi, la société Lifescan rappelle aux utilisateurs que la vérification de la qualité de l'affichage de l'écran doit être réalisée au moment de la mise sous tension du lecteur selon la procédure décrite dans le manuel d'utilisation du lecteur.

Lifescan rappelle également que tout lecteur ayant un affichage défectueux sera échangé gratuitement.

Pour toute question relative au lecteur One Touch Profile contacter Lifescan Services au numéro vert **0800 459 459**

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle.

Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.hosmat.fr>